



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	Macroarea	REGISTRO NON CONFORMITA' dal 2007 MANUTENZIONE	Cod RGQ 01
			Rev. 00
			Pagina 1 di 2

N°	DATA	TIPO		ORIGINE DELLA N.C.			DESCRIZIONE	SOLUZIONE ADOTTATA	VALUTAZIONE / RESPONSABILE	AZIONE CORRETTIVA	
		M	m	RICEVIMEN TO MATERIALI PRODOTTI SERVIZI	EROGAZIONE SERVIZI	NUCLEO				N°	DEL
01	25.09 2007		X		Verifica 03/07		Pedale sinistro della cyclette della palestra da riparare (fascia staccata). Rapporto non conformità n. 15/07	Segnalazione sul registro degli interventi da effettuare dal manutentore	Laura Bert	—	—
02	27.11 2007		X		Verifica ispettiva interna		Sul frigorifero M16 presente nel locale infermeria la data dell'ultima taratura, indicata sullo strumento, non corrisponde con la documentazione cartacea archiviata. Rapporto non conformità n. 17/07	Segnalazione al manutentore di correggere il cartellino identificativo con la data esatta della taratura, come indicata sul rapporto	Ing. Ilario Orbecchi	—	—

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino

Macroarea

REGISTRO NON CONFORMITA' dal 2007
MANUTENZIONE

Cod RGQ 01

Rev. 00

Pagina 2 di 2

N°	DATA	TIPO		ORIGINE DELLA N.C.			DESCRIZIONE	SOLUZIONE ADOTTATA	VALUTAZIONE / RESPONSABILE	AZIONE CORRETTIVA	
		M	m	RICEVIMEN TO MATERIALI PRODOTTI SERVIZI	EROGAZIONE SERVIZI	NUCLEO				N°	DEL

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it